Gminna Ewidencja Zabytków Będzin

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
1.	Kamienica	Św. Brata Alberta	2	Dobry
2.	Kamienica	Św. Brata Alberta	13	Dobry
3.	Willa	Św. Brata Alberta	30	Dobry
4.	Budynek mieszkalny	Barlickiego	16	Dobry oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV
5.	Budynek mieszkalny	Barlickiego	18	Dobry oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV
6.	Budynek mieszkalny	Barlickiego	20	Dobry oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV
7.	Budynek mieszkalny	Barlickiego	22	Dobry oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV
8.	Budynek mieszkalny	Barlickiego	24	Dobry oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV
9.	Budynek mieszkalny	Barlickiego	49	Dobry oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV
10.	Budynek mieszkalny (dawny klub dla urzędników kopalni Grodziec, a później zakładowy dom kultury)	Barlickiego	71	Dobry
11.	Willa (Budynek pierwszego dyrektora KWK Grodziec –	Barlickiego	75	Dobry

	dziś w budynku tym mieści się Przedszkole Miejskie)			
12.	Dom	Bory	41	Dostateczny (zachowana oryginalna stolarka okienna, zachowane deskowanie elewacyjne), pustostan, występujące oznaki spróchnienia drewna oraz zaatakowania przez grzyby i pleśń, znaczące ubytki w strukturze ścian i deskowaniu na elewacji
13.	Dom	Bory	55	Dostateczny (zachowane oryginalna stolarka okienna, zachowane deskowanie elewacyjne)
14.	Dom	Bory	57	Niedostateczny, pustostan, zachowana oryginalna stolarka okienna, liczne ubytki w deskowaniu elewacji – korozja biologiczna deskowania, występujące oznaki spróchnienia drewna oraz zaatakowania przez grzyby i pleśń, zniszczenia pokrycia dachowego powodujące uszkodzenia więźby dachowej
15.	Dom	Bory	65	Dobry (częściowo oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV, zachowany historyczny detal kompozycyjny elewacji, zachowania historyczna geometria dachu)
16.	Willa (dom pomocy społecznej)	Chopina	1	Dobry
17.	Kamienica	Czeladzka	5	Dostateczny
18.	Kamienica	Czeladzka	7	Dostateczny
19.	Kamienica	Czeladzka	10	Bardzo dobry (ciekawy detal kompozycyjny elewacji) – na karcie jest wpis że jest to Czeladzka 4 – zapytać co zrobić z Podzamczem 4a które też powinno być jako zabytek

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
20.	Kamienica	Czeladzka	15	Bardzo dobry (ciekawy detal kompozycyjny elewacji) – na karcie jest wpis że jest to Czeladzka 4 – zapytać co zrobić z Podzamczem 4a które też powinno być jako zabytek
21.	Kamienica	Czeladzka	11	Dobry
22.	Dom	Dąbrowska	25	Dobry
23.	Dom	Dąbrowska	43	Zły (wymaga pilnego remontu i zabezpieczeń)
24.	Dom	Dąbrowska	97	Dostateczny (brak zachowanej oryginalnej stolarki okiennej, deskowanie elewacyjne zachowane tylko częściowo, ściany budynku zostały pokryte nowym deskowaniem elewacyjnym, co pozbawiło budynek oryginalnych detali architektonicznych, utracono walory architektoniczne i zabytkowe)
25.	Dom	Dąbrowska	107	Dobry
26.	Dom	Dąbrowska	161	Dobry (zachowany detal kompozycyjny elewacji)
27.	Dom	Dąbrowska	192	Dostateczny (zachowan oryginalna stolarka okienna, a zachowane deskowanie elewacyjne, remontu wymaga dach)
28.	Budynek mieszkalny	Górnicza	1	Dobry (zachowany detal kompozycyjny elewacji)

29.	Budynek mieszkalny	Górnicza	2	Dobry (zachowany detal kompozycyjny elewacji)
30.	Budynek mieszkalny	Górnicza	4	Dobry (zachowany detal kompozycyjny elewacji)
31.	Dom	Góra Zamkowa	2	Bardzo dobry
32.	Dom	Góra Zamkowa	16	Dostateczny (okna do wymiany)
33.	Dom parafialny wraz z bramą	Góra Zamkowa	9	Dostateczny
34.	Zespół budynków mieszkalnych wraz z komórkami	Hutnicza	24	Dostateczny (duży stopień zawilgocenia elewacji, zaawansowane i postępujące zacieki wzdłuż linii okapu, porażenie mikrobiologicznie o dużym zakresie)
35.	Kamienica	Jasna	6	Zły (wymaga remontu i zabezpieczeń)
36.	Kamienica	Joselewicza	2	Dostateczny (elewacja pozbawiona warstwy tynku, odpadające fragmenty elewacji, znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę, liczne spękania i odspojenia, zamurowana część otworów okiennych
37.	Kamienica	Joselewicza	8	Dobry (wykonany remont elewacji w 2015 roku) W wyniku remontu utracona została część detali architektonicznych elewacji
38.	Dom	Kempy	37	Bardzo zły (wymaga pilnego remontu; widoczne spękania, brak części szyb, odpadający tynk)
39.	Dom	Kijowska	1	Dostateczny

				(zachowany detal kompozycyjny elewacji)
40.	Kamienica	Al. Kołłątaja	12	Dobry
41.	Kamienica	Al. Kołłątaja	14	Dostateczny (w części gminny) utracono historyczny kształt otworów okiennych
42.	Kamienica	Al. Kołłątaja	18	Dostateczny

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
43.	Kamienica	Al. Kołłątaja	22	Dobry elewacja frontowa dostateczny
44.	Kamienica z oficynami	Al. Kołłątaja	24	Z domem modlitwy Cukermana Dobry (ciekawy detal architektoniczny elewacji)
45.	Kamienica	Al. Kołłątaja	26	Dobry
46.	Kamienica	Al. Kołłątaja	28	Dostateczny (w wyniku utraty elementy budynku – balkonu, znaczna utrata walorów historycznych i zabytkowych)
47.	Kamienica	Al. Kołłątaja	30	Dobry
48.	Kamienica	Al. Kołłątaja	34	Dobry remont elewacji 2015r.
49.	Kamienica	Al. Kołłątaja	36	Dostateczny
50.	Kamienica	Al. Kołłątaja	42	Dobry
51.	Kamienica	Al. Kołłątaja	54	Dostateczny
52.	Kamienica	Al. Kołłątaja	55	Dostateczny
53.	Kamienica	Al. Kołłątaja	57	Dobry
54.	Kamienica	Al. Kołłątaja	58	Dostateczny Znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru. Porażenie mikrobiologicznie o dużym zakresie, widoczne pęknięcia na elewacji. Widoczna wilgoć na elewacji
55.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	2	Dobry „PEKIN” - osiedle patronackie kopalni Grodziec

56.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	3	Dobry
57.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	4	Dobry
58.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	5	Dobry
59.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	6	Dobry
60.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	7	Dobry (część ceglanej elewacji pokryta farbą)
61.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	8	Dobry
62.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	9	Dobry
63.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	10	Dobry
64.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	12	Dobry
65.	Budynek szkoły podstawowej	Konopnickiej	13	Dobry
66.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	14	Dobry
67.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	15	Dobry
68.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	16	Dobry
69.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	17	Dobry
70.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	18	Dobry

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
71.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	19	Dobry
72.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	20	Dobry
73.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	22	Dobry
74.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	24	Dobry
75.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	26	Dobry
76.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	28	Dobry
77.	Budynek mieszkalny „familok”	Konopnickiej	30	Dobry
78.	Dom	Kopernika	7	Dobry
79.	Dom	Krakowska	8	Dobry
80.	Willa	Krakowska	16	Dobry
81.	Willa	Krakowska	32	Dobry
82.	Dom	Krakowska	60	Dobry
83.	Budynek poczty	Krasickiego	1	Bardzo dobry
84.	Szkoła	Koszelew	7	Bardzo dobry
85.	Dom	Koszelew	20	Dobry (wykonany remont elewacji)
86.	Kamienica	Kościuszki	2	Dobry
87.	Kamienica	Kościuszki	8	Dobry

				(zachowany detal kompozycyjny elewacji)
88.	Kamienica	Kościuszki	10	Dostateczny Po remoncie elewacji, zachowano detale architektoniczne
89.	Kamienica	Kościuszki	14	Dobry - wcześniej, teraz gorszy stan Znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru. Liczne spękania i odspojenia sięgające. Widoczne pęknięcia na detalach architektonicznych. Zasłonięta część otworów okiennych. Widoczne okablowanie.
90.	Kamienica	Kościuszki	16	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
91.	Kamienica	Kościuszki	18	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione okna)
92.	Kamienica	Kościuszki	20	Dobry
93.	Willa (ob. Wojskowa Komisja Uzupełnień)	Kościuszki	**32**	Dobry
94.	Kamienica	Kościuszki	52	Dobry
95.	Kamienica	Kościuszki	64	Dostateczny (wymaga remontu elewacji)
96.	Kamienica	Kościuszki	82	Dostateczny

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
97.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	5	Dostateczny
98.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	10	Dobry remont elewacji w 2014r.
99.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	11	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, częściowo wymienione okna)
100.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	15	Dobry
101.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	27	Zły pustostan – obiekt nieużytkowany Znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru. Brak stolarki okiennej i drzwiowej - zasłonięte otwory okienne, zamurowane otwory drzwiowe. Głębokie spękania materiału konstrukcyjnego ściany (zły stan techniczny konstrukcyjny). Widoczne tymczasowe wzmocnienia elewacji. Braki części elewacji w wyniku działań czynników zewnętrznych (pożar)
102.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	28	Dostateczny Widoczne okablowanie budynku Brak detali historycznych i zabytkowych
103.	Kamienica	pl. Kazimierza Wielkiego	29	Dostateczny
104.	Dom	Limanowskiego	13	Dobry (oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV)
105.	Dom	Limanowskiego	15	Dobry (zmienione okucia balkonowe)
106.	Dom	Limanowskiego	28	Zły (wymaga pilnego remontu i zabezpieczeń, obecnie pustostan, odpadające fragmenty elewacji, zły stan

				zachowania stolarki okiennej i drzwiowej, liczne pęknięcia widoczne na ścianach budynku)
107.	Dom	Limanowskiego	62	Dobry
108.	Dom	Wojciecha Kilara	30	Dobry (oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV – wymieniono częściowo bez podziału nawiązującego do historycznego)
109.	Kamienica	1-Maja	6	Dobra (okna do wymiany)
110.	Kamienica	1-Maja	10	Dobry Niewielkie porażenie biologiczne. Wysoki stopień zawilgocenia fundamentów i części górnej budynku
111.	Kamienica	1-Maja	18	Wcześniej: Zły pustostan Wg mnie stan dostateczny / dobry Na poziomie parteru część otworów okiennych zasłonięta. Widoczne zawilgocenie fundamentów i elewacji
112.	Dom	1-Maja	20	Dobry Na poziomie parteru otwory okienne zasłonięte, na piętrze zbite szyby. Wyraźne zawilgocenie elewacji. Nielegalne malunki typu graffiti
113.	Kamienica	1-Maja	28	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien) Ubytki w warstwie tynku, częściowo odsłaniające strukturę muru.

114.	Dom	1-Maja	25	Dobry Częściowe usunięcie detali architektonicznych
115.	Oficyna	1-Maja	29	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymiany okien)
116.	Dom	1-Maja	34	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymiany okien)
117.	Kamienica z oficynami	pl. 3-Maja	2	Bardzo dobry

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
118.	Kamienica z oficynami	pl. 3-Maja	3	Bardzo dobry
119.	Kamienica	pl. 3-Maja	4	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione wszystkie okna)
120.	Kamienica	pl. 3-Maja	5	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymiany okien)
121.	Kamienica	pl. 3-Maja	7	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymiany okien)
122.	Kamienica	pl. 3-Maja	8	Dobry budynek frontowy – remont elewacji w 2012r., oficyna stan dostateczny
123.	Kamienica	pl. 3-Maja	9	Dostateczny
124.	Kamienica	pl. 3-Maja	10	Dostateczny
125.	Kamienica	pl. 3-Maja	11	Dobry budynek frontowy – remont elewacji w 2013r., oficyna stan dostateczny
126.	Budynek banku	pl. 3-Maja	12	Dobry
127.	Kamienica	Małachowskiego	2	Dostateczny (zachowany detal kompozycyjny elewacji, wymagany remont elewacji, wymienione okna)
128.	Kamienica	Małachowskiego	3	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymieniony okien,

				remontu balkonów)
129.	Kamienica	Małachowskiego	4	Dostateczny (ciekawy detal kompozycyjny elewacji, wymagany remont elewacji)
130.	Kamienica	Małachowskiego	6	Dobry (wymaga remontu elewacji)
131.	Kamienica	Małachowskiego	8	Dostateczny (wymaga pilnego remontu górnej części elewacji, wymienione wszystkie okna)
132.	Kamienica	Małachowskiego	9	Bardzo dobry
133.	Kamienica	Małachowskiego	10	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione wszystkie okna)
134.	Kamienica	Małachowskiego	13	Dobry budynek frontowy – remont elewacji w 2010r., oficyna stan dostateczny

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
135.	Kamienica	Małachowskiego	14	Dobry remont elewacji w 2010r.
136.	Kamienica	Małachowskiego	16	Dobry remont elewacji w 2006r.
137.	Kamienica	Małachowskiego	17	Dobry budynek frontowy i prawa oficyna – remont elewacji w 2009r., tylna oficyna stan dostateczny
138.	Kamienica	Małachowskiego	19	Dobry
139.	Kamienica	Małachowskiego	20	Dostateczny
140.	Kamienica	Małachowskiego	22	Dostateczny
141.	Kamienica	Małachowskiego	28	Dobry
142.	Kamienica	Małachowskiego	32	Dostateczny
143.	Kamienica	Małachowskiego	29	Dostateczny
144.	Bank	Małachowskiego	33	Bardzo dobry
145.	Kamienica	Małachowskiego	36	Dobry (wymaga remontu elewacji, wymienione wszystkie okna)
146.	Kamienica	Małachowskiego	38	Dobry (wymaga remontu elewacji, wymienione wszystkie okna)

147.	Kamienica	Małachowskiego	39	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione wszystkie okna)
148.	Kamienica	Małachowskiego	40	Dobry (zachowany detal kompozycyjny elewacji)
149.	Kamienica	Małachowskiego	41	Dostateczny (wymaga remontu elewacji)
150.	Kamienica	Małachowskiego	42	Dobry budynek frontowy i tylna oficyna – remont w 2013r., oficyna prawa 2015
151.	Kamienica	Małachowskiego	43	Dobry (wymaga remontu elewacji, wymiany okien)
152.	Kamienica	Małachowskiego	44	Dostateczny (konieczny pilny remont elewacji)
153.	Kamienica	Małachowskiego	45	Bardzo dobry

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
154.	Kamienica	Małachowskiego	46	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
155.	Kamienica	Małachowskiego	47	Bardzo dobry
156.	Kamienica	Małachowskiego	52	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
157.	Kamienica	Małachowskiego	54	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
158.	Kamienica	Małachowskiego	58	Dobry
159.	Kamienica	Małachowskiego	60	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
160.	Budynek banku	Małachowskiego	64	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
161.	Kamienica	Modrzejowska	15	Dostateczny
162.	Kamienica	Modrzejowska	20	Dostateczny
163.	Kamienica	Modrzejowska	22	Dostateczny
164.	Kamienica	Modrzejowska	40	Dostateczny (wymaga remontu elewacji)
165.	Dom	Modrzejowska	42	Dobry budynek frontowy oficyna – remont elewacji w 2013r., stan oficyny dostateczny
166.	Kamienica	Modrzejowska	44	Dostateczny

				(wymaga remontu)
167.	Kamienica	Modrzejowska	46	Dobry
168.	Kamienica	Modrzejowska	47	Dostateczny (wymaga remontu elewacji)
169.	Kamienica	Modrzejowska	49	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i wymiany okien)
170.	Hala targowa	Modrzejowska	50	Dobry
171.	Kamienica	Modrzejowska	51	Dostateczny
172.	Kamienica	Modrzejowska	54	Dobry
173.	Kamienica	Modrzejowska	55	Dostateczny (wymaga remontu, częściowo wymienione okna)
174.	Kamienica	Modrzejowska	57	Dostateczny

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
				(wymaga remontu elewacji, częściowo wymienione okna)
175.	Kamienica	Modrzejowska	58	Dostateczny (wymaga remontu)
176.	Kamienica	Modrzejowska	59	Dobry
177.	Kamienica	Modrzejowska	60	Dobry budynek frontowy – remont elewacji w 2011r., oficyny – remont w 2012r.
178.	Kamienica z oficyną	Modrzejowska	66	Zły (wymaga pilnego remontu elewacji)
179.	Kamienica	Modrzejowska	67	Dostateczny
180.	Kamienica	Modrzejowska	68	Dostateczny Otwory okienne zasłonięte. Znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru. Widoczne zawilgocenie fundamentów. Budynek utracił walory historyczne i zabytkowe
181.	Kamienica	Modrzejowska	72	Dostateczny
182.	Kamienica	Modrzejowska	80	Dobry
183.	Kamienica	Modrzejowska	82	Dostateczny
184.	Kamienica	Modrzejowska	84	Dostateczny
185.	Kamienica	Modrzejowska	87	Dobry remont elewacji budynku frontowego w 2014r., stan oficyny

				dostateczny
186.	Kamienica	Modrzejowska	89	Dostateczny
187.	Kamienica	Modrzejowska	93	Zły (wymaga pilnego remontu) Pustostan. Znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru. Silne porażenie biologiczne. Widoczne zawilgocenie elewacji i fundamentów. Stopień zniszczenia stolarki wysoce zaawansowany. Brak szkleń w części otworów okiennych. Zasłonięte otwory drzwiowe. Rośliny wyrastające na balkonie i dachu. Budynek utracił walory historyczne i zabytkowe
188.	Dom	Małobądzka	92	Dostateczny (wymaga remontu: zniszczona stolarka okienna, brak szyb w części okien, widoczne nacieki na elewacji)
189.	Dom	Małobądzka	96	Dobry (elewacja budynku wymaga modernizacji)
190.	Dom	Małobądzka	142	Dostateczny (oryginalna stolarka okienna zastąpiona PCV, wymagany remont elewacji)
191.	Dom	Małobądzka	154	Dostateczny
192.	Willa	Małobądzka	156	Bardzo dobry
193.	Dom	Małobądzka	172	Zły (wymaga remontu, wysoki stopień zniszczenia elewacji – liczne ubytki tynku odsłaniające cegłę; zły stan zachowania stolarki okiennej i drzwiowej, brak części szyb)

194.	Dom	Mickiewicza	34	Zły (wymaga kompleksowego remontu; część otworów okiennych zasłonięta deskami)

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
195.	Dom	Mickiewicza	36	Zły (wymaga kompleksowego remontu, otwory okienne pozbawione szyb, liczne spękania widoczne na elewacji budynku)
196.	Kamienica	Moniuszki	2	Dostateczny (wymaga pilnego remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
197.	Kamienica	Moniuszki	3	Dostateczny
198.	Kamienica	Moniuszki	4	Ruina do wyburzenia Brak stolarki okiennej lub drzwiowej. Głębokie porażenie biologicznie elementów. Zamurowane otwory okienne i drzwiowe. Elewacja pozbawiona warstwy tynku. Silne porażenie biologiczne. Usunięto jedną kondygnację. Utracono detale architektoniczne. Budynek utracił wartości historyczne i zabytkowe
199.	Kamienica	Moniuszki	5	Dostateczny (wymaga pilnego remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien) Wysoki stopień zawilgocenia fundamentów, znaczne ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru
200.	Kamienica	Moniuszki	6	Dostateczny budynek frontowy i oficyna – stan zły W części parterowej otwory okienne zasłonięte. Miejscowe ubytki tynku odsłaniające cegłę na elewacji. Widoczne zawilgocenie fundamentów i elewacji.
201.	Kamienica	Moniuszki	8	Dostateczny (wymaga pilnego remontu elewacji, remontu balkonów,

				wymiany okien)
202.	Kamienica	Moniuszki	10	Dostateczny
203.	Dom	Niepodległości	66	Dostateczny
204.	Dom	Niepodległości	70	Dobry (zachowane deskowanie elewacyjne i stolarka okienna)
205.	Dom	Niepodległości	77	Dostateczny (zachowane deskowanie elewacyjne i stolarka okienna, wymagany remont)
206.	Dom	Ogrodowa	2	Dostateczny (zachowane deskowanie elewacyjne i stolarka okienna, wymaga remontu)
207.	Dom	Okrzei	3	Dobry
208.	Dom	Okrzei	10	Dostateczny
209.	Dom	Okrzei	11	Bardzo dobry
210.	Dom	Okrzei	18	Bardzo dobry
211.	Kamienica	Piłsudskiego	3	Dostateczny (wymaga pilnego remontu elewacji, wymienione okna)
212.	Kamienica	Piłsudskiego	4	Bardzo dobry
213.	Kamienica	Piłsudskiego	6	Dostateczny (wymaga pilnego remontu)

214.	Kamienica	Piłsudskiego	7	Dobry
215.	Kamienica	Piłsudskiego	8	Dobry
216.	Kamienica	Piłsudskiego	10	Dostateczny (wymaga remontu elewacji i balkonów, wymiany okien)

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
217.	Kamienica	Piłsudskiego	12	Dostateczny (wymaga remontu elewacji)
218.	Kamienica	Piłsudskiego	13	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione okna)
219.	Kamienica	Piłsudskiego	14	Dobry
220.	Kamienica	Piłsudskiego	15	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, częściowo wymienione okna)
221.	Kamienica	Piłsudskiego	17	elewacja frontowa – dobry elewacja ściany tylnej - dostateczny
222.	Kamienica	Piłsudskiego	19	elewacja frontowa – dobry elewacja ściany tylnej - dostateczny
223.	Kamienica	Piłsudskiego	20	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione okna)
224.	Kamienica	Piłsudskiego	22	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione okna jedynie w parterze budynku)
225.	Kamienica	Piłsudskiego	24	Dobry
226.	Plebania	Plebańska	2	Bardzo dobry
227.	Kamienica	Plebańska	10	Dostateczny
228.	Kamienica	Plebańska	11	Dostateczny – planowany remont elewacji 2016r

229.	Kamienica	Plebańska	13	Dostateczny – planowany remont elewacji 2016r
230.	Dom	Podłosie	9	Dobry (zachowane deskowanie elewacyjne i stolarka okienna)
231.	Dom	Rutki Laskier	55	Dobry
232.	Kamienica z oficyną	Podwale	4	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
233.	Kamienica	Podwale	20	Dostateczny
234.	Kamienica	Podwale	21	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
235.	Kamienica	Podzamcze	29	Dostateczny
236.	Dom	Pokoju	24	Dostateczny Miejscowe ubytki tynku odsłaniające cegłę na elewacji.

Lp.	Obiekt	Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
237.	Dom	Pokoju	26	Dostateczny Miejscowe ubytki tynku odsłaniające cegłę na elewacji.
238.	Dom	Pokoju	28	Dostateczny (wymaga remontu) Miejscowe ubytki tynku odsłaniające cegłę na elewacji.
239.	Dom	Pokoju	33	Dobry
240.	Dom	Pokoju	37	Dobry
241.	Dom	Pokoju	41	Dobry
242.	Dom	Pokoju	93	Dobry (ciekawy detal)
243.	Kamienica	Potockiego	1	Dobry remont elewacji 2010/2011
244.	Kamienica	Potockiego	3	Dobry wraz z domem modlitwy „Mirzachi” - remont elewacji 2010/2011
245.	Kamienica	Potockiego	5	Dobry remont elewacji 2012/2013
246.	Kamienica	Potockiego	7	Dobry remont elewacji 2013
247.	Kamienica	Potockiego	9	Dobry remont elewacji 2013

248.	Kamienica		Potockiego	13	Dostateczny
249.	Dom		Promyka	9	Dobry
250.	Dom		Promyka	11	Dostateczny
251.	Dom		Promyka	15	Dobry
252.		Dom	Promyka	17	Dostateczny Miejscowe ubytki w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru, zawilgocenie elewacji
253.	Widok fasady od ul. Kopernika	Szkoła	Promyka	26	Dobry
254.		Dom	Promyka	28	Dobry
255.		Dom	Promyka	31	Dostateczny
256.		Dom	Promyka	71	Bardzo dobry
257.		Kamienica	Reja	4	Bardzo dobry (W miejscach ubytków w elewacji widoczne zamurowania)

Lp.	Obiekt		Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
258.		Kamienica	Rybna	2	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, częściowo wymienione okna)
259.		Kamienica	Rybna	5	
260.		Kamienica	Joselewicza	8	Bardzo dobry
261.		Kamienica	Rybna	10	Dostateczny Miejscowe ubytki tynku odsłaniające cegłę na elewacji Zachowane detale architektoniczne
262.		Kamienica	Rybna	20	Dobry
263.		Kamienica	Rynek Rybny	2	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, wymienione okna)
264.		Budynek banku	Sączewskiego	4	Dostateczny
265.		Budynek starostwa	Sączewskiego	6	Bardzo dobry
266.		Kamienica	Sączewskiego	7	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
267.		Kamienica	Sączewskiego	9	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
268.		Kamienica	Sączewskiego	11	Dostateczny
269.		Kamienica	Sączewskiego	13	Dostateczny

270.		Kamienica	Sączewskiego	15	Bardzo dobry
271.		Bank	Sączewskiego	17	Bardzo dobry
272.		Kamienica	Sączewskiego	19	Dobry – budynek frontowy – remont elewacji w 2010r., dostatczny oficyna
273.		Kamienica	Sączewskiego	21	Bardzo dobry
274.		Budynek Sądu	Sączewskiego	23	Bardzo dobry
275.		Kamienica	Sączewskiego	25	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
276.		Kamienica	Sączewskiego	27	Dostateczny (wymaga remontu elewacji, remontu balkonów, wymiany okien)
277.		Kamienica	Sączewskiego	29	Dobry

Lp.	Obiekt		Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
278.		Kamienica	Sielecka	11	Bardzo dobry
279.		Kamienica	Sielecka	23	Dobry
280.		Budynek mieszkalny	Sielecka	83	Zły (wymaga pilnego remontu)
281.		Budynek mieszkalny	Sielecka	85	Dostateczny
282.		Budynek mieszkalny	Sienkiewicza	3	Dobry
283.		Budynek d. szpitala	Sienkiewicza	17	Zły (wymaga pilnego remontu)
284.		Willa	Sienkiewicza	21	Dobry
285.		Dom kultury	Słowackiego	2	Dobry
286.		Dom	Słowackiego	5	Dostateczny (wymagany remont elewacji)
287.		Dom	Słowackiego	8	Dobry
288.		Dom	Słowackiego	42	Dobry
289.		Dom	Słowiańska	4	Dobry
290.		Dom	Gzichowska	28	Zły (w wyniku przeprowadzonego częściowo remontu zamurowano jeden z otworów, wymieniono częściowo stolarkę okienną, odpadające otynkowanie)
291.		Kamienica	Gzichowska	32	Zły (wymaga pilnego remontu, odpadające otynkowanie)

292.		d. Budynek szkoły; ob. Budynek mieszkalny	Szkolna	1	Dostateczny
293.		Budynek „Teatru Dzieci Zagłebia”	Teatralna	2-4	Dostateczny
294.		Willa	Teatralna	17	Dobry
295.		Liceum Ogólnokształcące	Teatralna	5	Dobry
296.		Dom	Tuwima	8	Dostateczny
297.	Widok od str wsch	Stodoła	Węgroda	b.n.	Dobry
298.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	7	Dostateczny (część stolarki okiennej wymieniona bez nawiązania do historycznych podziałów okien)
299.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	9	Dobry
300.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	14	Dobry
301.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	15	Dobry (pokryta farbą/ otynkowana część elewacji
302.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	18	Dobry
303.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	20	Dobry

Lp.	Obiekt		Ulica/Plac	Nr	Stan zachowania/uwagi
304.		Budynek mieszkalny	Wojska Polskiego	22	Dobry
305.		Dom	Wolności	203	Dostateczny (zachowany detal architektoniczny)
306.		Dom	Wolności	205	Dostateczny
307.		Dom z oficyną	Wolności	256 256 a	Dostateczny
308.		Dom	Wolności	257	Dostateczny (zachowany detal architektoniczny)
309.		Zespół folwarczny	Wolności	269-271	Dostateczny
310.		Dom	Wolności	336	Dobry
311.		Dom	Wolności	390	Dobry
312.		Dom	Zagórska	53	Dobry
313.		Dom	Zagórska	55	Bardzo dobry
314.		Dom	Zagórska	63	Zły (wymaga pilnego remontu i zabezpieczeń)
315.		Dom	Zagórska	65	Bardzo zły
316.		Dom	Zawale	22	Bardzo dobry
317.		Kamienica	Zawale	24	Bardzo dobry
318.		Schron pod wzgórzem	Al. Kołłataja	-	Bardzo dobry

		zamkowym			